

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ,  
ನಂ.4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22267585  
ಇ-ಮೇಲ್: aeeno4bldg@gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: ಸಕಾಅ/ಕಉವಿ-4/ಕಿ.ಇಂ/ಕ.ದೃ.ಧೀಕರಣ ಪತ್ರ/2025-26/ 1194

ದಿನಾಂಕ: 29/05/2025

ರವರಿಗೆ,

Sri. Bandeshwara Swmay Public School,  
(Sri. Bandeshwara Swamy Education Trust)  
Ekadala Bilwa Bandemutt,  
Kommaghatta Road,  
Kengeri Upanagara, Bangalore - 560 060.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 23.05.2025

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ  
: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 06.05.2022

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Sri. Bandeshwara Swamy Education Trust ವತಿಯಿಂದ  
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ Sri. Bandeshwara Swmay Public School, Ekadala Bilwa Bandemutt, Kommaghatta  
Road, Kengeri Upanagara, Bangalore - 560 060 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು  
ಉಲ್ಲೇಖಿತ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರಂತೆ, Sri. Bandeshwara Swmay Public School, Ekadala Bilwa Bandemutt, Kommaghatta  
Road, Kengeri Upanagara, Bangalore - 560 060 ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.05.2025 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ  
ಮಾಡಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲಮಹಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, 2020 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ  
ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ  
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ಟ್ರೆಟ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲಹಾಸು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಿಟಕಿ & ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು  
ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ  
ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ  
ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ Non Destructive test ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, Bangalore University Department of Civil Engineering (U.V.C.E) ರವರಿಂದ Form for  
certificate for Structural Design Sufficiency Report (Annex -C Clause 12.2.8), Ultrasonic pulse velocity test  
report ಮತ್ತು Rebound Hammer Test ಗಳನ್ನು ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
ವಿಭಾಗದ Professor Dr. N. Jayaramappa, B.E (Civil), ME(Str), Ph.D. ರವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ



"The Building complies with the safety and serviceability requirements and hence the next phase of evaluation is also not necessary. Hence, it is advised to repair the building by filling proper cracks sealant or grouting material and plaster the roof and wall of the building and building is advisable for any tenancy or occupancy" ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾವುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

1. Certificate for structural design sufficiency (Annexe -C)
2. Ultrasonic Pulse Velocity Test Report
3. Rebound Hammer Test result.

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜಿಗೆ - ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಚೆಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0525005900373373 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.05.2025 ರಂದು ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಬಿರುಕು & ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ತನ್ನಂತಾನೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು Sri. Bandeshwara Swamy Education Trust ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ Sri. Bandeshwara Swamy Public School, Ekadala Bilwa Bandemutt, Kommaghatta Road, Kengeri Upanagara, Bangalore - 560 060 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 29.05.2025 ರಿಂದ 28.05.2028 ರವರೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
 ನಂ.4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ,  
 ನಂ-4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,  
 ಬೆಂಗಳೂರು.

Remitter's copy



ಚಲನ್ ಚಾಲ್ತಿ ಅವಧಿ Challan Validity	ಜಿಲ್ಲೆ District	ಇಲಾಖೆ Department	ಡಿಡಿಓ ಕಚೇರಿ DDO Office	
7 Days	BENGALURU URBAN	PUBLIC WORKS DEPARTMENT	PUBLIC WORKS DEPARTMENT, NO. 4 SUB DIVISION, BANGALORE	
ವರ್ಗ Category	ದಿನಾಂಕ Date	ಚಲನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ Challan Reference Number	ಡಿಡಿಓ ಕೋಡ್ DDO Code	
Government	28/05/2025	CR0525005900373373	219790	
ಸಂದಾಯದಾರನ ಹೆಸರು Remitter Name	SRIBANDESHWARA SWAMPUBLIC SCHOOL		ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ Mobile Number	7795654285
ವಿಳಾಸ Address	Ekadala Bilwa Bandemutt, Kommaghatta Road, Kengeri Upanagara, Bangalore 560060			
ಉದ್ದೇಶ Purpose	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	ಉಪ ಉದ್ದೇಶದ ಹೆಸರು Sub Purpose Name	ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಐಡಿ Purpose Specific ID	ಮೊತ್ತ Amount
PUBLIC WORKS - OTHER ITEMS	0059~80~800~0~03~000	NA	NA-	5000
ಸಂದಾಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ Remittance Bank	STATE BANK OF INDIA	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Grand Total		5000
ಪಾವತಿ ಹಂತ Payment Status	Payment Yet To Be Made At Agency Bank	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ Total Amount in Words		Five Thousand Only
ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು Payment Details				
ಪಾವತಿ ವಿಧ Payment Mode	Cash			



299820793